



✓ APROVADO

Realizado em: 24/02/2024

OS N°: 134769429

Vistoriador: FELIPE GARCIA


DADOS DO SOLICITANTE E DO PROPRIETÁRIO

Nome VAAPTY	0000000000
Nome do proprietário	CPF/CNPJ

DADOS DO VEÍCULO

PLACA RNO9E04	Marca/Modelo TOYOTA / CCROSS XR 20		Tipo Utilitario
Fabricação/Modelo 2021 / 2022	Quilometragem 3410		
Cidade SAO BERNARDO DO CAMPO			ESTADO SP
CRLV	N° do lacre da placa qr	Tipo de lacre	Renavam 01272302757

Chassi BIN 9BRK3AAG4N0006353	Chassi ATUAL 9BRK3AAG4N0006353
Motor BIN AA73531	Motor ATUAL AA73531
Combustível BIN ALCOOL/GASOLINA	Combustível ATUAL ALCOOL/GASOLINA
Cor BIN PRETA	Cor ATUAL PRETA
Câmbio BIN 1W0821212510	Câmbio ATUAL 1W0821212510





CHASSI



MOTOR



HODÔMETRO



CÂMBIO



ETIQUETA ETA



ETIQUETA ETA



FOTOS ADICIONAIS




GRAVAÇÃO DOS VIDROS




LACRE



PLACA



FOTOS ADICIONAIS




FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS



CRLV

QUESTÕES DE VISTORIA


✓ - **CÂMBIO:** Dentro dos padrões do fabricante.

✓ - **ETIQUETA ETA:** Dentro dos padrões do fabricante.

✓ - **GRAVAÇÃO DO N° DO CHASSI NOS VIDROS:** dentro dos padrões do fabricante.

✓ - **NUMERAÇÃO MOTOR:** Dentro dos padrões do fabricante.

Croqui do veículo



23 Para-choque traseiro
Componente original

34 Capô
Componente original

36 Teto
Componente original

37 Porta-malas
Componente original

39 Paralama dianteiro esquerdo
Componente original

42 Porta Dianteira
Componente original

44 Porta traseira
Componente original

46 Paralama traseiro
Componente original

5 Para-choque dianteiro
Componente original

55 Paralama dianteiro
Componente original

58 Porta dianteira
Componente original

60 Porta traseira
Componente original

62 Paralama traseiro
Componente original

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

Vistoriador responsável: FELIPE GARCIA

Emitido por: UP Vistoria Veicular LTDA

AVISOS IMPORTANTES!

Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um *test-drive* para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

O presente laudo possui caráter **particular, analítico e informativo** do veículo objeto de exame e **não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística**. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois **não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo**, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais). Não nos responsabilizamos por itens mecânicos, hidráulicos ou elétricos do veículo e também peças que fazem parte da estrutura e que se encontrem ocultas no momento da avaliação, pois não possuímos autorização do cliente para desmontar para-choques ou outras peças inclusas à carroceria dos veículos analisados.