



VISTORIA CAUTELAR : GJO2I27



DADOS DO CLIENTE

Nome: PARTICULAR

CPF/CNPJ: .

Telefone:

E-mail:



DADOS DO VEÍCULO

Marca: FORD

Modelo: FIESTA HA 1.5L SB

Ano Fab. / Modelo: 2015 / 2016

Cor: PRETA

Placa: GJO2I27

Município: BOTUCATU-SP

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

KM: 104.907

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

| TIPO   | Nº NA PESQUISA    | Nº NO DOCUMENTO   | Nº NO VEÍCULO     |   |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Chassi | 9BFZD55J1GB507858 | 9BFZD55J1GB507858 | 9BFZD55J1GB507858 | ✓ |
| Motor  | U2JAG507858       | U2JAG507858       | U2JAG507858       | ✓ |
| Câmbio |                   |                   |                   |   |



ANÁLISE DOS ITENS

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA

✓ 501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA

✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

✓ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO

✓ 660 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

✓ 710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

✓ 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS


9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

✓ 901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



## FOTOS

CRLV




DIANTEIRA 45°



FRENTE DO VEÍCULO



TRASEIRA 45°




TRASEIRA DO VEÍCULO




PLACA TRASEIRA



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



ETIQUETA (VIS)



CHASSI



CINTO DE SEGURANÇA



COMPARTIMENTO INTERNO



COMPARTIMENTO INTERNO



COMPARTIMENTO INTERNO



COMPARTIMENTO INTERNO




HODÔMETRO



**COMPARTIMENTO DO MOTOR**



**MOTOR**



**OSCAR ANTONIO RUZZA JUNIOR VISTORIAS DE**

**CNPJ:** 09.121.134/0001-35

**Telefone:** (14) 3882-8522

**Endereço:** Rua Paulo Francischini, 126  
Vila Carmelo - Botucatu/SP

---

**OSCAR ANTONIO RUZZA JUNIOR**  
Vistoriador

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a JR VISTORIAS não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a JR VISTORIAS, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.



## AUTO SCORE

CÓDIGO: 3054576  
DATA: 27/05/2025 16:44  
IMPRESSÃO 27/05/2025 17:02

Confidencial p/ 09.121.134/0001-35

### INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: GJO2I27



### BASE ESTADUAL

|                 |                        |             |            |
|-----------------|------------------------|-------------|------------|
| ANO FABRICAÇÃO: | 2015                   | ANO MODELO: | 2016       |
| MARCA / MODELO: | FORD/FIESTA HA 1.5L SB | COR:        | PRETA      |
| COMBUSTÍVEL:    | ALCOOL/GASOLINA        | ESPÉCIE:    | PASSAGEIRO |
| TIPO VEÍCULO:   | AUTOMOVEL              | CATEGORIA:  | PARTICULAR |

#### FICHA TÉCNICA

|                  |      |              |           |
|------------------|------|--------------|-----------|
| PASSAGEIROS:     | 5    | PROCEDÊNCIA: | NACIONAL  |
| CILINDRADAS:     | 1499 | POTÊNCIA:    | 112       |
| CAPAC. DE CARGA: | 0    | CMT/PBT:     | 1,55/1,55 |
| QTD. DE EIXOS:   | 2    |              |           |

#### FICHA CADASTRAL

|                   |                   |                   |               |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| DATA EMISSÃO CRV: | 2022-01-21        | DT LICENCIAMENTO: | 2024          |
| MUNICÍPIO PLACA:  | BOTUCATU-SP       | RENAVAM:          | 1084009681    |
| CHASSI:           | 9BFZD55J1GB507858 | SITUAÇÃO VEICULO: | EM_CIRCULACAO |
| TIPO CHASSI:      | NORMAL            |                   |               |

#### AGREGADOS (ESTADUAL)

|                  |           |             |
|------------------|-----------|-------------|
| CAIXA DE CÂMBIO: | Nº MOTOR: | U2JAG507858 |
|------------------|-----------|-------------|

#### AGREGADOS (FÁBRICA)

|                  |           |             |
|------------------|-----------|-------------|
| CAIXA DE CÂMBIO: | Nº MOTOR: | U2JAG507858 |
| CARROCERIA:      |           |             |

#### RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

|                 |             |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| BLOQUEIO FURTO: | NADA CONSTA | JUDICIAL:   | NADA CONSTA |
| BLOQUEIO        | NADA CONSTA | FINANCEIRA: | NADA CONSTA |
| ADMINISTRATIVA: | NADA CONSTA | RENAJUD:    | NADA CONSTA |
| TRIBUTÁRIA:     | NADA CONSTA |             |             |

#### RESTRIÇÕES (NACIONAL)

|              |               |              |               |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| RESTRIÇÃO 1: | SEM RESTRICAO | RESTRIÇÃO 2: | SEM RESTRICAO |
|--------------|---------------|--------------|---------------|

RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

**MULTAS/DÉBITOS**

DETRAN: 0,00  
DER: 0,00  
DERSA: 0,00  
CETESB: 0,00  
DPVAT: 0,00  
LICENCIAMENTO: 167,74

MUNICIPAIS: 0,00  
POL. ROD. FEDERAL: 0,00  
RENAINF: 0,00  
IPVA: 0,00  
MULTAS: 0,00

**INSPEÇÃO AMBIENTAL**

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

**PROPRIETÁRIO(S)**

PROPRIETÁRIO ATUAL: DEBORA REGINA DA SILVA CAVAZZANA  
PROPRIETÁRIO ANTERIOR: ROBERTO CARLOS DOS SANTOS MARTINS

**COMUNICAÇÃO DE VENDA**

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

**GRAVAME**

FINANCEIRA: NADA CONSTA

**INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA**

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

**BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)**

PLACA: GJO2827 CHASSI: 9BFZD55J1GB507858  
MARCA/MODELO: FORD/FIESTA HA 1.5L SB ANO FAB/MODELO: 2015/2016  
COR: Preta COMBUSTÍVEL: Alcool / Gasolina  
TIPO DE VEÍCULO: Automovel ESPÉCIE: Passageiro  
MUNICÍPIO / UF: BOTUCATU / SP UF ORIGEM: SP

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

MOTOR: U2JAG507858 POTÊNCIA: 112  
CAMBIO: CAP. MAX. TRAÇÃO: 155.0  
CILINDRADAS: 1499 TIPO CARROCERIA: NAO APLICAVEL  
SITUAÇÃO CHASSI: N SITUAÇÃO VEÍCULO: S  
NUMERO EIXOS: 2 PESO BRUTO TOTAL: 155.0  
NUM. TERC. EIXO: CAP. DE CARGA: 0.0  
NUM. EIXO TRAS.:

**RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)**

COMUN. VENDA: NÃO ROUBO E FURTO: NÃO  
RENAINF (MULTAS): NÃO INDICADOR ALARME: NÃO  
RECALL: NÃO INDICADOR LEILÃO: NÃO  
RENAJUD: NÃO

**OUTRAS RESTRIÇÕES**

RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO  
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

**RECALL**

✓ NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

## ROUBO E FURTO

✓ NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

✓ NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

## LEILÃO

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

## INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

✓ NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

## OUTROS ALERTAS

✓ NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

### TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**OSCAR ANTONIO RUZZA JUNIOR VISTORIAS DE VEICULOS**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.