



APROVADO

Nº: 80080

EMISSÃO: 22-04-2025 17:06:07

Identificação

Contratante:	Leão Veículos	Placa:	FOJ9E64
Veículo:	VOLKSWAGEN/VIRTUS HL AC	KM:	42723



Dados do Veículo

RENAVAM:	01347779806
Nº do Chassi(BIN Estadual):	9BWDH6BZ6PP021497
Nº do Chassi:	9BWDH6BZ6PP021497
Nº do Motor(BIN Estadual):	DHS541629
Nº do Motor:	DHS541629
Carroceria:	Nenhuma
Ano Fabr./Modelo:	2023/2023
Cilindrada:	999
Espécie:	Passageiro
Potência:	128
Nº Caixa Câmbio:	N23A3T04950

Chassi

☒ Condição da numeração do chassi

Motor

☒ Condição da numeração do motor

Câmbio

☒ Condição da numeração do câmbio

Condições da Placa

☒ Placa e tarjeta

Estrutura da carroçaria

☒ Condições da estrutura da carroçaria

Data do cinto de segurança

☒ Cinto de segurança dianteiro esquerdo

☒ Cinto de segurança traseiro esquerdo

☒ Cinto de segurança dianteiro direito

☒ Cinto de segurança traseiro direito

Condição da gravação do chassi nos vidros

☒ Gravação do Chassi no vidro dianteiro (para-brisa)

☒ Gravação do Chassi no vidro da porta dianteira esquerda

☒ Gravação do Chassi no vidro da porta traseira esquerda

☒ Gravação do Chassi no vidro lateral traseira esquerda

☒ Gravação do Chassi no vidro traseiro (vigia)

☒ Gravação do Chassi no vidro da lateral traseira direita

☒ Gravação do Chassi no vidro da porta traseira direita

☒ Gravação do Chassi no vidro da porta dianteira direita

Condição das etiquetas ETA

☒ Etiqueta ETA no batente da porta

☒ Etiqueta ETA no assoalho

☒ Etiqueta ETA no compartimento do motor



APROVADO

Nº: 80080

EMISSÃO: 22-04-2025 17:06:07

Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização do exame, em razão do que a Master vistoria não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e /ou substituições posteriores realizadas no veículo. Especialmente aqueles que impliquem o Chassi, Motor ou Cambio e suas respectivas numerações identificadoras. Bem como outras que afetem a segurança do veículo (partes estruturais). Critério de avaliação da seguradoras: As companhias de seguro de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Master vistoria , independe da aceitação ou não da seguradora. Eu, Leão Veículos declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



APROVADO

Nº: 80080

EMISSÃO: 22-04-2025 17:06:07

Fotos

Lateral
Direita:



Traseira:



Qr code:



Lateral
Esquerda:



Dianteira:



Motor:



Chassi:



Etiqueta
ETA:



Etiqueta
ETA:



Câmbio:





Fotos

Gravação de Chassi nos Vidros:



Hodômetro:



Cinto de Segurança:



Extra:



Extra:



Extra:



Extra:



Assoalho do porta-malas x painel traseiro:



Longarina Traseira / Direita:



Longarina Traseira / Direita:






Fotos

Longarina
Traseira /
Esquerda:



Longarina
Traseira /
Esquerda:



Torre
Amort
Diant /
Direita:



Torre
Amort Diant
/ Esquerda:



Longarina
Diant /
Direita:



Longarina
Diant /
Direita:



Longarina
Diant /
Esquerda:




Longarina
Diant /
Esquerda:





Fotos

Longarina
Diant /
Esquerda:Longarina
Diant /
Direita:

Assinaturas

Noel Gomes de Lima Junior
Vistoriador

Noel Gomes de Lima Junior
Auxiliar Conferente

Master vistoria

CNPJ: 53789442000125

Avenida Argentina 706 - CEP: 06852490 - Itapeverica da Serra - SP

E-mail: mastervistoria.ecv@gmail.com - Telefone: 11966612139



ALERTAS

Histórico Roubo/Furto: **Negativo**

Leilão: **Negativo**

Indício de Sinistro: **Negativo**

Dados do Veículo

Placa:	FOJ9E64	Renavam:	01347779806
Município/UF:	Itapecerica Da Serra / SP	Capacidade de Passageiros:	5
Marca/Modelo:	VOLKSWAGEN/VIRTUS HL AC	Cor:	Branca
Tipo de Veículo:	Automóvel	Espécie de Veículo:	Passageiro
Ano Fab./Modelo:	2023/2023	Combustível:	Álcool/gasolina
Chassi:	9BWDH6BZ6PP021497	Procedência:	Nacional
Categoria:	Particular	Situação do Veículo:	Circulação

Informações Técnicas

Última Atualização:	01/07/2024	Situação Chassi:	Normal
Motor:	DHS541629	Caixa de Câmbio:	Não informado
Potência:	128	Cilindradas:	999
Capacidade de Carga:	0,00	Tipo de Carroceria:	Nenhuma
Nº de Eixos:	0	Eixo Traseiro:	Não informado
Eixo Auxiliar:	Não informado	Carroceria:	Não informado
CMT:	2,04	PBT:	1,64

Proprietário do Veículo

Proprietário:	Larissa Vieira Rossi	Nº do Documento:	41754960847
Tipo de Documento:	Física	Proprietário Anterior:	Marazul Distribuidora De Veiculos

CRLV

Emissão do CRLV:	22/05/2023	Ano Licenciamento:	2024
------------------	------------	--------------------	------

Débitos (Multas e Documentação)

Licenciamento:	Existe debito de licenciamento	Valor Licenc:	R\$ 167,74
IPVA:	Existe debito de ipva	Valor IPVA:	R\$ 931,41



Débitos (Multas e Documentação)

Multas:	Nao existe debito de multa	Valor Multas:	R\$ 0,00
DPVAT:	Nao existe debito de dpvat	Valor DPVAT:	R\$ 0,00

Restrições

Alienação Fiduciária

Termo

Atenção: Em decorrência de algumas falhas momentâneas de atualizações, entre a Base Estadual e Federal, sugerimos que seja realizada a comparação das informações RESTRITIVAS informadas, com as do DETRAN ESTADUAL.

Decodificador de Chassi - Informações Técnicas

Fabricante:	Volkswagen	Tipo Carroceria:	Não informado
Motor:	1.0	Tipo de Motor:	Não informado
Tração:	Não informado	Tipo de Freio:	Não informado
Transmissão:	Não informado	Portas:	Não informado
Comprimento:	Não informado	Peso Bruto:	Não informado
Quant. de Eixos:	Não informado	Distância entre Eixos:	Não informado
Nº de Irregularidades:	Marca/modelo/ano identificados	Cód. de Irregularidade:	Não informado
Verificação Serial:	Ok	Dígito Verificador:	Ok
Versão:	Não informado		

Decodificador de Chassi - Informações Complementares

Local de Fabricação:	BRASIL	Mês de Produção:	Não informado
Região Geográfica:	Brasil / paraguai / colombia / uruguai	País:	Brasil
Conclusão:	Completa	Classificação:	Nacional

Informações de Gravame

UF Lic.:	SP	Situação:	CONSTA REGISTRO DE GRAVAME
Agente:	BANCO VOLKSWAGEN SA	Doc. Agente:	59109165000149
Nº Contrato:	0010570724	Nº Gravame:	Não informado
Dt. Contrato:	22/05/2023	Dt. Gravame:	17/05/2023
Remar. Chassi:	Não informado		



Informação de Precificador - Cortesia

Código FIPE: 005484-4 **Valor FIPE:** R\$ 115.103,00

Informações de Leilão

Não há registro de Leilão para o veículo pesquisado.

Informação de Indício de Sinistro

Não há registro de Indício de Sinistro para o veículo pesquisado.

Histórico de Acidentes

Não há registro de Histórico de Acidentes para o veículo pesquisado.

Histórico Roubo/Furto

Não há registro de Histórico de Roubo e Furto para o veículo pesquisado.

Histórico de KM - Cortesia

Não há registro de Histórico KM para o veículo pesquisado.

RENAJUD

Não há registro de Renajud para o veículo pesquisado.

Informações do Remarketing

Não há registro de Remarketing Automotivo para o veículo pesquisado

Verificamos nessa data se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados, porém não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo(documento integrante a este laudo).**IMPORTANTE:** O CHECKPRO, por mais esforço que faça para obter informações sobre o veículo, não se responsabiliza pelos resultados das pesquisas por ele realizados e / ou a pedido do cliente, pois tratam-se de informações oriundas de bancos de dados privados e que contem apenas uma quantidade de veículo cadastrados, podendo haver casos de não informados.

As informações processadas e apresentadas neste relatório são obtidas a partir de serviços disponibilizados por órgãos oficiais e empresas privadas especializadas. Em consequência disso, o CHECKPRO não se responsabiliza pelo conteúdo apresentado, realizando apenas a pesquisa e a apresentação destes dados, com a finalidade de prestar melhor consultoria aos nossos clientes. Caso as informações encontradas sejam restritas ou divergentes sugerimos aos usuários que procurem o órgão responsável.