

**DP22 Vistorias Veiculares Ltda - CNPJ 12500554000137**

Telefone: (11) 2339-5664 - butanta@checkmatvistorias.com.br

Resultado:

Aprovado

Número: 121999

Data: 02/06/25

Página: 1 de 3

Dados do Cliente

Solicitante: VAAPTY	CNPJ/CPF Solicitante: 58.823.538/0001-86
Proprietário: MARIA CICERA DE ARAUJO FONSECA	CNPJ/CPF Proprietário: 05390918800

Dados do Veículo

Marca/Modelo: HYUNDAI CRETA 16A ATTITU	Combustível: ALCOOL/GASOLINA	Placa: FF15B61	Data Emissão CRLV: 11/03/21
Kilometragem: 65410	Renavam: 01257051587	Fabricação/Modelo: 2021 2021	

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN: 9BHGA811BMP225191	Motor BIN: F4FGLU229155
Chassi Veículo: 9BHGA811BMP225191	Motor Veículo: F4FGLU229155

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

1 - Condição da numeração do chassi:

ÍNTEGRA, SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - Condição da numeração do motor:

SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

3 - Condição da numeração do câmbio:

A NUMERAÇÃO NÃO APRESENTA VISUALIZAÇÃO SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME.

4 - Condição das etiquetas ETA:**Motor**
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.**Porta**
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.**Assoalho**
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.**5 - Data do cinto de segurança:**

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6 - Condição da placa e tarjetas:

EM CONFORMIDADE / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

7 - Condição da numeração do chassi nos vidros:**Parabrisa:**
NÃO ORIGINAL.**Dianteiro esquerdo:**
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.**Traseiro esquerdo:**
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.**Vidro traseiro:**
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.**Traseiro direito:**
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.**Dianteiro direito:**
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.**8 - Condição estrutural da carroceria:**

NÃO POSSUI VESTÍGIO APARENTE DE AVARIA, CORTE E/OU REPARO SIGNIFICATIVO NAS PARTES ESTRUTURAIS DA CARROCERIA.

Observações

O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTORIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, câmbio, danos do chassi e demais identificações.

São Paulo, 02 de Junho de 2025

Vistoriador: Felipe Ferraz Pinto
RG: 362934149Conferente: Bruna da Rosa Xavier
RG: 38.358.590/9



Número: 121999

Data: 02/06/25

Página: 2 de 3

DP22 Vistorias Veiculares Ltda - CNPJ 12500554000137

Telefone: (11) 2339-5664 - butanta@checkmatvistorias.com.br

Frete



Traseira



Placa



Chassi



Motor



Hodômetro



Etiqueta



Data do cinto de segurança



Documento



São Paulo, 02 de Junho de 2025




Vistoriador: Felipe Ferraz Pinto
RG: 362934149

Conferente: Bruna da Rosa Xavier
RG: 38.358.590/9



Fotos Extras

Extra



Extra




Extra



Extra



Extra



Extra

