



CÓD.: 509350

**DATA:** 23/04/2025 15:39



**APROVADO** 

### **VISTORIA CAUTELAR: DL03D31**

•

### **DADOS DO CLIENTE**

Nome: PARTICULAR CPF/CNPJ:

Telefone: E-mail:

## **DADOS DO VEÍCULO**

Marca: JEEP Modelo: RENEGADE 1.8 AT

 Ano Fab. / Modelo:
 2020 / 2021
 Cor:
 PRETA

 Placa:
 DLO3D31
 Município:
 BOTUCATU-SP

Combustível: ALCOOL/GASOLINA KM: 21.767

#### **COMPARATIVO DOS AGREGADOS**

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO	
Chassi	98861110XMK365056	98861110XMK365056	98861110XMK365056	<b>✓</b>
Motor	552771353689153	552771353689153	552771353689153	<b>•</b>
Câmbio	Não Informado			



### **ANÁLISE DOS ITENS**

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

√ 610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

🕢 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA

✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

√ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO

🗸 660 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

√ 710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**Laudo Nº 509350** Página 1 de 3

### **FOTOS**

MODIFICATION DO SAGUE

STATEMENT OF THE PROPERTY OF THE PROPER

**CRLV** 

TRASEIRA 45º



TRASEIRA DO VEÍCULO



PLACA TRASEIRA



**VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)** 



**ETIQUETA (VIS)** 



**CHASSI** 



**COMPARTIMENTO INTERNO** 



**COMPARTIMENTO INTERNO** 



**COMPARTIMENTO INTERNO** 



**COMPARTIMENTO INTERNO** 



HODÔMETRO



COMPARTIMENTO DO MOTOR





DLO3D31

**Laudo Nº 509350** Página 2 de 3



#### OSCAR ANTONIO RUZZA JUNIOR VISTORIAS DE

**CNPJ:** 09.121.134/0001-35 **Telefone:** (14) 3882-8522

Endereço: Rua Paulo Francischini, 126
Vila Carmelo - Botucatu/SP

OSCAR ANTONIO RUZZA JUNIOR Vistoriador

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a JR VISTORIAS não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a JR VISTORIAS, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

**Laudo Nº 509350** Página 3 de 3





### **AUTO SCORE**

CÓDIGO: 2900360

DATA: 23/04/2025 15:33 IMPRESSÃO: 23/04/2025 15:43

Confidencial p/ 09.121.134/0001-35

# INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: DLO3D31

























# **BASE ESTADUAL**

ANO FABRICAÇÃO: 2020

**JEEP/RENEGADE 1.8 AT** 

MARCA / MODELO: COMBUSTÍVEL:

ALCOOL/GASOLINA

TIPO VEÍCULO:

Não Informado

**FICHA TÉCNICA** 

CILINDRADAS:

CAPAC. DE CARGA:

QTD. DE EIXOS:

ANO MODELO: 2021

COR: **PRETA** 

ESPÉCIE: Não Informado

CATEGORIA: **PARTICULAR** 

PASSAGEIROS:

5

1747

PROCEDÊNCIA:

**NACIONAL** 

POTÊNCIA: 139

CMT/PBT: 223/223

**FICHA CADASTRAL** 

DATA EMISSÃO CRV: 10/08/2021

**BOTUCATU-SP** 

98861110XMK365056

DT LICENCIAMENTO: 18/02/2025

RENAVAM:

1253878592

SITUAÇÃO VEICULO: EM CIRCULAÇÃO

TIPO CHASSI:

CHASSI:

MUNICIPIO PLACA:

**NORMAL** 

**AGREGADOS (ESTADUAL)** 

CAIXA DE CÂMBIO: Não Informado Nº MOTOR:

552771353689153

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO:

CARROCERIA:

98683196

Nº MOTOR:

552771353689153

**RESTRIÇÕES (ESTADUAL)** 

**BLOQUEIO FURTO:** 

**NADA CONSTA** BLOQUEIO GUINCHO: NADA CONSTA JUDICIAL: FINANCEIRA: **NADA CONSTA NADA CONSTA** 

ADMINISTRATIVA:

BENEFICIO TRIBUTARIO TIPO VEICULO DEFICIENTE FISICO. DEF. FISICO, NAO PODERA DER VENDIDO NO PRAZO DE 02 ANOS SEM AUTORIZACAOPREVIA DO FISCO. PROTOCOLO INCLUSAO 10/08/2021

**RENAJUD:** 

**NADA CONSTA** 

TRIBUTÁRIA:

**BENEFICIO TRIBUTARIO** 

**RESTRIÇÕES (NACIONAL)** 

RESTRIÇÃO 1: **NADA CONSTA**  RESTRIÇÃO 2:

**NADA CONSTA** 

Pesquisa Nº 2900360 Página 1 de 4 RESTRIÇÃO 3: RESTRICAO TRIBUTARIO RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA

**MULTAS/DÉBITOS** 

DETRAN: 0,00 MUNICIPAIS: 0.00 DER: 0,00 POL. ROD. FEDERAL: 0,00 DERSA: 0,00 RENAINF: 0,00 IPVA: CETESB: 0,00 0,00 DPVAT: 0,00 MULTAS: 0,00

LICENCIAMENTO: 167,74

**INSPEÇÃO AMBIENTAL** 

**NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL** 

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL: BIANKA NORONHA

PROPRIETÁRIO ANTERIOR: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

**COMUNICAÇÃO DE VENDA** 

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

**GRAVAME** 

FINANCEIRA: NADA CONSTA

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

**BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)** 

PLACA: **DLO3D31** CHASSI: **98861110XMK365056** 

MARCA/MODELO: **JEEP/RENEGADE 1.8 AT** ANO FAB/MODELO: **2020/2021** 

COR: Preta COMBUSTÍVEL: Alcool / Gasolina

TIPO DE VEÍCULO: Camioneta ESPÉCIE: Misto MUNICÍPIO / UF: BOTUCATU / SP UF ORIGEM: SP

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS** 

MOTOR: 552771353689153 POTÊNCIA: 139
CAMBIO: CAP. MAX. TRAÇÃO: 223.0

CILINDRADAS: 1747 TIPO CARROCERIA: NAO APLICAVEL

SITUAÇÃO CHASSI: N SITUAÇÃO VEÍCULO: S

NUMERO EIXOS: 2 PESO BRUTO TOTAL: 183.0

NUM. TERC. EIXO: CAP. DE CARGA: 40.0

NUM. EIXO TRAS .:

**RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)** 

COMUN. VENDA: NÃO ROUBO E FURTO: NÃO RENAINF (MULTAS): NÃO INDICADOR ALARME: NÃO RECALL: NÃO INDICADOR LEILÃO: NÃO

RENAJUD: NÃO

**OUTRAS RESTRIÇÕES** 

RESTRIÇÃO 1: REST.BEN.TRIBUTARIO RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

HISTÓRICO DE CSV

Pesquisa № 2900360 Página 2 de 4



 IDENTIFICAÇÃO:
 007739141432021

 IDENTIFICAÇÃO:
 007739141432021

 La BAIXAR CSV

# **RECALL**

NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

### **ROUBO E FURTO**

NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

v NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

# **LEILÃO**

NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

# INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

### **OUTROS ALERTAS**

FORAM ENCONTRADOS OUTROS ALERTAS!

LAUDO MÉDIA MONTA / GRANDE MONTA / GNV / ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS / SINISTRO RECUPERADO
OBSERVAÇÃO: VERIFIQUE O MOTIVO DA EMISSÃO DO CSV. ALGUNS CASOS PODEM INDICAR MÉDIA OU GRANDE MONTA.

Pesquisa Nº 2900360 Página 3 de 4

### TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (OSCAR ANTONIO RUZZA JUNIOR VISTORIAS DE VEICULOS) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.

Pesquisa Nº 2900360 Página 4 de 4